
Croix de Cravignan

Saint-Dolay

Croix en granit légèrement trapézoïdale, dont le montant verticale est très élevé au-dessus de la traverse, avec taillée verticalement dans son axe et sur toute sa hauteur visible, une nervure, et de chaque coté sur la traverse, est taillée une feuillure.





Situation

En bord de route, Isolé en campagne, Accès difficile, Peu visible
A la lisière d'un bois, a droite en venant du bourg de Saint-Dolay, avant l'intersection avec la route de Sainte-Anne (Bois Riveau).
56130 Saint-Dolay

Etat sanitaire

Moyen
Colonisation biologique importante, fissure verticale au niveau des bras de la croix.

Orientation

Ouest

Matériaux

Granit

Histoire

La physionomie particulière de cette croix n'existe que dans les croix très anciennes.

Commentaires, infos, contact ...

Recensement effectué en lien avec le travail de l’association Projet + et tout particulièrement de Edith Degroot, de Laurence Bernot, de Roger Peoc’h et de Pierre Catta, autour des croix et calvaires du doyenné de la Roche-Bernard. (voir dans ; bibliographie, l’ouvrage; Croix & rencontres)